

Ohutu gaaskeevitamise varustus.

1. Regulaator
2. Tagasilöögikaitse
3. Keevitusvoolik
4. Leegikaitssmed
5. Käepide
6. Lõikeseade/keevituspits/kuumutuspõleti
7. Soojusisolatsiooniga kinnas
8. Gaasiballonide seinakinnitus või balloonikäru
9. Ohutussildid

