

Bezpečnostní pravidla pro manipulaci s tlakovou LIV[®] lahví se stlačeným plynným kyslíkem v domácím prostředí

- Tlakovou lahev umístěte na bezpečném místě nejméně 1,5 m od tepelného či elektrického zdroje, zajistěte ji proti pádu.
- Tlakovou lahev s kyslíkem uchovávejte ve větratelné místnosti, aby bylo možné kyslík odvětrat.
- Nevystavujte tlakovou lahev s kyslíkem slunci, mrazu a otevřenému ohni.
- Tlakovou lahev s kyslíkem neskladujte v blízkosti hořlavin jako jsou oleje, maziva, rozpouštědla, aerosolové látky, pohonné hmoty, ani jimi lahev nepromazávejte.
- Tlakovou lahev s kyslíkem a příslušenství udržujte v čistotě, mimo dosah olejů a jiných mastnot.
- Nepoužívejte krémy ani masti na ruce před a při manipulaci s tlakovou lahví s kyslíkem a při používání kyslíku vůbec.
- **Kouření a otevřený oheň jsou v okolí tlakové lahve s kyslíkem co nejpřísněji zakázány.**
- Kyslík není ani vznětlivý ani výbušný, podporuje však hoření.
- Nepoužíváte-li právě tlakovou lahev s kyslíkem k inhalaci, vždy uzavřete hlavní ovladač přívodu kyslíku (se znaménky +/-).
- Při zahájení inhalace kyslíku z tlakové LIV lahve **VŽDY JAKO PRVNÍ OTEVÍRÁTE HLAVNÍ OVLADAČ** přívodu kyslíku (se znaménky +/-), pak teprve nastavujete regulátorem průtoku kyslíku předepsanou hodnotu dávkování. Při ukončení inhalace opět **VŽDY JAKO PRVNÍ UZAVÍRÁTE HLAVNÍ OVLADAČ** přívodu kyslíku (se znaménky +/-), pak teprve vrátíte regulátor průtoku kyslíku na nulu.
- Nikdy nezasahujte do celistvosti tlakové lahve a redukčního ventilu a neprovádějte na tlakové lahvi žádné nepovolené změny a zásahy, aby nedošlo ke zranění osob či škod na majetku.

Beru na vědomí: podpis, zákaznické číslo: