


SGS



SGS este compania lider mondial in inspectie, verificare, testare si certificare. Recunoscuti ca si referinta globala pentru calitate si integritate, noi furnizam servicii **inovative** si **solutii** pentru fiecare sector al industrie de mediu. Reteaua noastra globala de birouri si laboratoare, pe langa echipa noastra dedicata, ne permite sa raspundem la solicitari, oricand si oriunde apar.

RAPORT DE ANALIZE

NUMAR RAPORT:

50000587-3

24.03.2025



EMIS DE:

SGS ROMANIA S.A.

38, Calea Serban Voda 040212,
Bucharest Romania

CLIENT:

LINDE GAZ ROMANIA S.R.L.

A. Imbroane Nr. 9, 300136, Timisoara, Romania
Comanda: **9300685859**

Redactat astazi: 24.03.2025

SGS Romania S.A.

Intocmit,
Iulian Marola

Signed by:

BB4CB257FCA345E...

Verificat,
Iulian Rusu

DocuSigned by:

FF4E355BAC384BB...

SGS ROMANIA S.A.

Calea Serban Voda 38, Sector 4, 040212 Bucuresti, Romania
t +40 21 335 46 83 f +40 21 335 46 20

www.sgs.com

Member of SGS Group (SA)



INDEX

CUPRINS RAPORT

1. SCOPUL ANALIZELOR.....3

2. METODOLOGIE3

3. REZULTATE4



1. SCOPUL ANALIZELOR

SGS Romania a fost desemnata de Linde Gaz Romania S.R.L. pentru a furniza urmatoarele servicii:

- Prelevare si analize proba apa uzata prelevata pentru monitorizarea calitatii factorilor de mediu conform prevederilor autorizatiei de mediu.

Denumirea locatiei si instalatiei de unde au fost prelevate probele: Ultimul canal inainte de evacuare in retea canalizare municipala (camin racord limita proprietate).(conform declaratie client).

Adresa: Linde Gaz Romania – Strada Avram Imbroane Nr. 9, Timisoara, Judetul Timis (conform declaratie client)

Data prelevarii: ND

2. METODOLOGIE

Proba a fost prelevata de client.

Proba primita a fost analizata in laboratorul SGS Romania, acreditat RENAR conform SR ISO 17025:2018, cu numarul LI 713.



3. REZULTATE

Cod proba laborator Identificare proba Matrice proba Data prelevării Conditii de mediu Prelevat de:		38EHS Apa uzata proba punctuala Apa uzata 05.03.2025 T. atm.: 11,4°C, U _R =47%, Patm: 101,96 kPa Personal SGS		Valori limita conform AIM 2/07.12.2016
Parametru	Unitate masura	Rezultat	Incertitudine extinsa pentru k=2, P=95%	
1. pH SR EN ISO 10523:2012				
pH	pH unit	7,3 temp.det=10,3°C	±0,1	6,5-8,5
2. Substante extractibile in solvent SR 7587:1996				
Substante extractibile in solvent	mg/L	<20 (5,0)	-	30
3. Consum chimic de oxigen POL/EHS-09 ed.1, rev.3				
Consum chimic de oxigen CCOCr	mg O ₂ /L	53,7	±10,2	500
4. Consum biochimic de oxigen dupa 5 zile SR EN 5815-1:2020				
Consum biochimic de oxigen – CBO5	mg O ₂ /L	22,3	±5,8	300
5. Materii in suspensie SR EN 872:2005				
Materii in suspensie	mg/L	3,0	±0,7	350

Rezultate conform Raport de Incercare 098EHS/19.03.2025



NOTE

- (!) Incercarile marcate NU sunt acoperite de acreditarea ISO/EIC 17025:2017. Pentru detalii suplimentare vă rugăm să solicitați Certificatul de Acreditare la sgs.romania@sgs.com
- () Valorile din paranteze sunt informative, fiind in afara limitelor de raportare validate ale incercarii.
- ND Nu sunt date disponibile

Rezultatele din acest raport nu sunt negociabile.

Materialul ramas din proba (e) va fi eliminat, dupa o saptamana , daca nu se precizeaza altfel. (Se aplica conditii)

Alte observatii:

-

DISCLAIMERS / EXONERARE DE RASPUNDERE

Acest document este emis de companie cu respectarea Condițiilor generale privind serviciile, disponibile la cerere si accesibile la http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Se atrage atentia clientului asupra limitarilor de despagubiri si problemelor de jurisdicție definite in Conditii. Detinatorul acestui document este informat ca informatiile continute reflecta constatarile Companiei numai de la momentul interventiei sale si in limitele instructiunilor de la Client, daca exista. Responsabilitatea Companiei este numai fata de Clientul sau si acest document nu exonereaza partile dintr-o tranzactie sa-si exercite toate drepturile si obligatiile din documentele tranzactiei. Orice modificare neautorizata, falsificare sau falsificare a continutului sau formei acestui document este ilegala si faptuitorii pot fi urmariti penal conform legii.

Daca nu este altfel specificat, rezultatele din acest raport de incercare se refera numai la probele analizate, care au fost colectate la o anumita data, ora si conditii de mediu, asa cum este mentionat in raport.

Acest Raport se referă exclusiv la starea bunurilor doar la momentul și locul inspecției, care a fost efectuată după cunoștințele și abilitățile noastre cele mai bune.

Acest raport nu poate fi reprodus decat integral.