


SGS



SGS este compania lider mondial in inspectie, verificare, testare si certificare. Recunoscuti ca si referinta globala pentru calitate si integritate, noi furnizam servicii **inovative** si **solutii** pentru fiecare sector al industrie de mediu. Reteaua noastra globala de birouri si laboratoare, pe langa echipa noastra dedicata, ne permite se raspundem la solicitari, oricand si oriunde apar.

RAPORT DE ANALIZE

NUMAR RAPORT:

50000587-5

24.03.2025



EMIS DE:

SGS ROMANIA S.A.

38, Calea Serban Voda 040212,
Bucharest Romania

CLIENT:

LINDE GAZ ROMANIA S.R.L.

A. Imbroane Nr. 9, 300136, Timisoara, Romania
Comanda: **9300685859**

Redactat astazi: 24.03.2025

SGS Romania S.A.

Intocmit,
Iulian Marola

Signed by:

BB4CB257FCA345E...

Verificat,
Iulian Rusu

DocuSigned by:

FF4E355BAC384BB...

SGS ROMANIA S.A.

Calea Serban Voda 38, Sector 4, 040212 Bucuresti, Romania
t +40 21 335 46 83 f +40 21 335 46 20

www.sgs.com

Member of SGS Group (SA)



INDEX

CUPRINS RAPORT

1. SCOPUL ANALIZELOR.....3

2. METODOLOGIE3

3. REZULTATE.....4

4. ANEXA 1.....6



1. SCOPUL ANALIZELOR

SGS Romania a fost desemnata de Linde Gaz Romania S.R.L. pentru a furniza urmatoarele servicii:

- Prelevare si analize probe sol pentru monitorizarea calitatii factorilor de mediu conform prevederilor autorizatiei de mediu.

Denumirea locatiei si instalatiei de unde au fost prelevate probele: amplasament Linde Timisoara conform Anexa 1.

Adresa: Linde Gaz Romania – Strada Avram Imbroane Nr. 9, Timisoara, Judetul Timis (conform declaratie client).

Data prelevarii: 05.03.2025.

2. METODOLOGIE

Probele au fost prelevate de reprezentantul SGS Romania in conformitate cu standardele ISO 10381, de la doua adancimi (5 cm si respectiv 30 cm), din punctele indicate conform autorizatiei de mediu.

Probele au fost analizate in laborator SGS acreditat conform ISO 17025:2017 cu certificat de acreditare numarul D-PL-14115-02-07 DAKKS.



3. REZULTATE

Cod proba laborator		39 EHS 250252070	40 EHS 250252071	
Identificare proba		P1 –NV pe partea cu calea ferata 0-5 cm 45°46'24.843"N 21°15'17.30916"E	P1 – NV pe partea cu calea ferata 5-30 cm 45°46'24.843"N 21°15'17.30916"E	Prag alerta/prag interventie conform OM 756/2997
Matrice proba		Sol	Sol	Folosinta mai putin sensibila (mg/kg)
Data prelevarii		05.03.2025	05.03.2025	
Data primirii probei in laborator		07.03.2025	07.03.2025	
Prelevat de:		Personal SGS	Personal SGS	
Parametru	Unitate masura	Rezultat	Rezultat	
1. Indice de hidrocarburi EN ISO 14346; EN14039				
Indice de hidrocarburi C10-C40	mg/Kg(S.U.)	300,0	240,0	1000/2000

Rezultate conform Rapoarte de Incercare 7339649 / 17.03.2025

Cod proba laborator		41 EHS 250252072	42 EHS 250252073	
Identificare proba		P2 Sud pe latura cu str.Demetriade 0- 5 cm 45°46'21.12132"N 21°15'16.839"E	P2 Sud latura cu str.Demetriade 5-30 cm 45°46'21.12132"N 21°15'16.839"E	Prag alerta/prag interventie conform OM 756/2997
Matrice proba		Sol	Sol	Folosinta mai putin sensibila (mg/kg)
Data prelevarii		05.03.2025	05.03.2025	
Data primirii probei in laborator		07.03.2025	07.03.2025	
Prelevat de:		Personal SGS	Personal SGS	
Parametru	Unitate masura	Rezultat	Rezultat	
1. Indice de hidrocarburi EN ISO 14346; EN 14039				
Indice de hidrocarburi C10-C40	mg/Kg(S.U.)	220,0	220,0	1000/2000

Rezultate conform Rapoarte de Incercare 7339649 / 17.03.2025

Cod proba laborator		43 EHS 250252074	44 EHS 250252075	
Identificare proba		P3 Est pe latura cu Prompt SA 5 cm 45°46'23.57472"N 21°15'20.89872"E	P3 Est pe latura cu Prompt SA 30 cm 45°46'23.57472"N 21°15'20.89872"E	Prag alerta/prag interventie conform OM 756/2997
Matrice proba		Sol	Sol	Folosinta mai putin sensibila (mg/kg)
Data prelevarii		05.03.2025	24.04.2024	
Data primirii probei in laborator		07.03.2025	07.03.2025	
Prelevat de:		Personal SGS	Personal SGS	
Parametru	Unitate masura	Rezultat	Rezultat	
1. Indice de hidrocarburi EN ISO 14346; EN 14039				
Indice de hidrocarburi C10-C40	mg/Kg(S.U.)	360,0	300,0	1000/2000

Rezultate conform Raport de Incercare 7339649 / 17.03.2025

Conditii de mediu (!)

Temperatura medie	°C	11,4		
Presiune barometrica	hPa	1019,6		
Umiditate atmosferica medie	UR%	47,0		



NOTE

S.U.	Substanta uscata
(!)	Incarcarile marcate NU sunt acoperite de acreditarea ISO 17025. Pentru detalii suplimentare vă rugăm să solicitați Certificatul de Acreditare la sgs.romania@sgs .
()	Valorile din paranteze sunt informative, fiind in afara limitelor de raportare validate ale incercarii.
ND	Nu sunt date disponibile

Rezultatele din acest raport nu sunt negociabile.

Materialul ramas din proba (e) va fi eliminat, dupa o saptamana , daca nu se precizeaza altfel. (Se aplica conditii)

Alte observatii:

Incertitudinea se raporteaza la solicitarea clientului

DISCLAIMERS / EXONERARE DE RASPUNDERE

Acest document este emis de companie cu respectarea Condițiilor generale privind serviciile, disponibile la cerere si accesibile la http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Se atrage atentia clientului asupra limitarilor de despagubiri si problemelor de jurisdicție definite in Condiții. Detinatorul acestui document este informat ca informatiile continute reflecta constatările Companiei numai de la momentul interventiei sale si in limitele instructiunilor de la Client, daca exista. Responsabilitatea Companiei este numai fata de Clientul sau si acest document nu exonereaza partile dintr-o tranzactie sa-si exercite toate drepturile si obligatiile din documentele tranzactiei. Orice modificare neautorizata, falsificare sau falsificare a continutului sau formei acestui document este ilegala si faptuitorii pot fi urmariti penal conform legii.

Daca nu este altfel specificat, rezultatele din acest raport de incercare se refera numai la probele analizate, care au fost colectate la o anumita data, ora si conditii de mediu, asa cum este mentionat in raport.

Acest Raport se referă exclusiv la starea bunurilor doar la momentul și locul inspecției, care a fost efectuată după cunoștințele și abilitățile noastre cele mai bune.

Acest raport nu poate fi reprodus decat integral.



4. ANEXA 1

PLANSA AMPLASARE PUNCTE RECOLTARE SOL SI COORDONATE STEREO 70 LINDE GAZ Romania, Timisoara



Coordonate STEREO 70 Sistem Krasovski42 (conversie TransdatRO4.05 din ETRS89)

Denumire punct	X	Y
Punctul 1 NV pe partea cu calea ferata	481680.815	208890.717
Punctul 2 Sud, pe latura cu str.Demetriade	481594.379	209095.943
Punctul 3 Est, pe latura cu Prompt SA	481638.996	209041.725